



Вакансия

Деятельность: Сварщик (ступень II – начинающий)

Функция: Сварщик

Отдел: производство

Номер вакансии: FD 15

Цель: Сварочные работы (котировка В, частично С) и визуальный контроль

Задания: Самостоятельное выполнение сварочных работ (частично при принудительной укладке) на деталях, форма шва и толщина листа в соответствии с технологическими данными и чертежами / эскизами со следующими подзадачами:

- поднятие детали или сборного модуля вручную или с помощью крана с зоны поставки, позиционирование или вставление в приспособление
 - выравнивание подготовленный сборных модулей
 - настройка сварочного аппарата + проверка зоны сварочного шва на чистоту
 - сшивание деталей (согласно чертежу или технологической документации)
 - визуальный контроль сварочного шва
 - исправление дефектов на сварочных швах
 - шлифование точек крепления и концов шва при необходимости
 - занесение сварочного штампа / выбивание подписи
 - самостоятельная поставка и утилизация вспомогательных и дополнительных материалов на рабочее место
 - бережное обращение с измерительным, рабочим и производственным оборудованием и экономия энергии
-

Требования:

- наличие профессиональной квалификации
- разрешение на сварку MAG (135, 136), электросварка и наличие актуальных сертификатов
- право на управление мостовым краном
- знания в работе с чертежами и эскизами
- 0 - 5 лет опыта работы
- обследования проф. пригодности: G25, G26, G41